ci-dessus : abords du point 11a (4° lacet), vus du sud.

ci-dessus : abords du point 11a (4° lacet), vus du nord

Point 11a (côté NE du 4° lacet), vu du sud.



Point 11b : bord ouest de la route en amont du 4° lacet (vu du sud)

Vue vers le nord, depuis le point 10c (sommet de Canaple)

Coupe « synthétique » montrant la position structurale de l' « écaille de Canaple » par rapport aux plis observables plus au nord sur la transversale du Charmant Som.

Tectonogramme interprétatif de la vue ci-dessus (orientation différente : vu en biais, de la droite et non de la gauche), montrant le rôle du plongement axial dans le changement de structure observable au nord (Charmant Som) et au sud (oratoire d'Orgeval)

Coupes successives, montrant la progression, du nord au sud, du déplacement de la tranche d'Urgonien décollée, pour former l'écaille de Canaple (le moteur supposé est l'entraînement sous le chevauchement de la Chartreuse orientale)